



VOLUME
 V101.....LEVEL CONTROL
 V102.....BALANCE CONTROL
 V103.....BASS CONTROL

テストポイントの電圧値

1P1	120V
1P2	120V
1P3	270V
1P4	270V
1P5	150V
1P6	150V

C.R.
 R101 R102 C101 C102.....GXA100M
 R103 R104 C103 C104.....GXA100M
 R105 R106 C105 C106.....OTHER CIRCUIT

- 電源回路の抵抗 (C) (P) の値は K1-BB 使用のときの値 C 4.
- 指定する抵抗の W 数は 1/2W C 4.
- 電圧値は C 1 ~ C 4 無負荷時、A) プレーン間の電圧 C 4.

GX100-10 2.1 32M

HIGH FIDELITY GX SERIES PUSH-PULL OUTPUT TRANSFORMER

GX100-3.6

LUXKIT A3000 ①